19日本国特許庁

公開特許公報

昭53-72357

5ì:Int. Cl.2 E 02 D 29:12 識別記号

\$2日本分類 91 B 13

庁内整理番号 6954 26

每公開 昭和53年(1978)6月27日

発明の数 審査請求 有

(全 6 頁)

44. 型マンホール

昭251-148581

21:特 22出

昭51(1976)12月9日

72. 発明 者

山谷三郎

福岡県筑紫郡太宰府町大字太宰

府字風早3083~14番地

71)[[]

願 人 日之出水道機器株式会社

福岡市博多区大字上月隈字丸田

691番地

74代 理 人 弁理士 矢野武

外1名

発明の名称 野野田田田田田

ル登(2)を円形の受粋(3)に発脱目在に飲甘さ せるマンホール解産において、受枠(3)の内局側 血を下方に従い稲径するほに傾斜させ、 义マン ル猫(2)の外周側面を上配受枠内側面と接触 させる状態で受枠内は四と何じ傾斜角ので内傾 ことを特徴とする丸型マンホール。

2. 傾斜角8を6~8敗に更に狭く限定した特許 請求の範囲第1項配載の丸型マンホール。 発明の詳細な説明

佐米の丸型マンホールは円形交枠の内筒如面に か 収 役 て あ り 、 マ ン ホ ー ル 楽 の 趣 状 災 量 部 を 底 面 なるという欠点があり、久受枠とマンホール社と の間に間頭があり、そのためガタンギ、扱助、験 音を発生し、更ドマンホール監のメリ上りが大き くなり危険を伴うといった欠点があった。本 光明 はこれらの欠点を除去し、荷里虫魚に使れ、しか との発明は、裏面外間形に取状突線部川を有す ム 礼型マンホール 藍 (2) を円形の受枠 (3) K 階級自在 に飲合させるマンホール構造において、受粋国の 内周即面を下方に従い額径する様に傾斜させ、又 ンホール釜(2)の外周側面を上記受枠内側面と最 触させる状態で気砕内動面と向じ傾斜角ので内領

のみ街缸を支えているのでマンホールが大型化す

とを特徴とする丸型マンホールに係るものである。 なお、凶中(1)は交枠(3)とマンホール難(3)との値

新した接触師。 (5) は補強リブ、 (6) は 全枠 (3) の 段形、 (7) は 受枠 (3) の 補渡板、 (8) は 以級 用加止 袋 座。 (9) は リブ (5) に 設け たストレン ゲージ。 04 に 変位 刻定物、 04 に 後込力 が初足 用加圧 軸、 02 学 谷 (3) の 改込力 測足用 支持 枠。 03 は メリ 上 り 量 測定 用加圧 軸である。

この発明では受棒(3) の内周 関節を下方に 従い 超位する 欲に 放射させ、 乂一万マンホール 監(2) の外周 関節も受称(3) と同じは針角 1 で内 似させている

(3)

ので、マンホール整心は上配受枠内側面と接触し て密度する状態に飲食でき、従ってマンホール新 切り上面にかかる荷重Pは安枠(3)とマンホール当 心との経触面似を介して受粋のによって支持され る。何至アが大きければ、マンホール当(2) は受格 (3) の傾斜接触面(4)を下方におる。マンホール朝(2) が下方に付っていくに従って、交界のとの接触位 吸の往は船径しているので党枠川の盛位が増えて 安幹川からの反力が増加し、 最い的には荷車Pと 反力とか平衡する位置でマンホール盗口が幹止す る o 反刀は受粋 (3) に むってほぼ 均一 に 発生し、主 として接触面に直角方向に動く。反力は垂直力向 でトータルが荷重Pと同じ値となる垂道成分と。 マンホール蓋②の中心方向に求心的に向う水平成 分とを有するの 平受如 (類解角 4 = 0 に相当) ベ 垂直取分のみに反し。本始明の受枠 33 は水平成分 を有し、水平成分はマンホール登回の裏面方向の 圧縮力として作用し、しかも水平取分は玉として

(4

タイル鰐鉃を使用している。第4回は複軸に傾斜 角りを、縦軸にたわみ並と応刀をとっている。餌 4 凶办与分为破坏。 たわみをは始紛 魚 4 以 5 ~ 11 **嵌の範囲に放て 25%。 又応力にして 25% 低くでき** る。更に傾斜角のなる~8般に阪足すれば、たわ み針 28 ~ 29% 。応力で 25 ~ 27% 低下させると とかできる。次に毎5,6凶に示す試験方法で唆 込針及び喉込刀を削定した。この場合荷里Pは、 23ton とした。その紋巣を削り図に示す。単7 図 から分る様に知斜角のから~山岸の時は除込金は 少なくとも Q.8 mは確保でき、又收込力はカタツ キ、振動防止に必要とされる 500kg に红充分達成 でき以低 7504 を確保できる。更に弱 8 凶に示す 試験方法によりメリ上げ世の測定を行った。 荷里 Pは 23ton であり、他の条件は上配試験と同じで ある。スリ上り盤は奴斜角のが印度以下であれば 25ton 街缸K 対し uDém 以下K 抑息られ、軟低器 成の Ulm より低く安全額に抑えられる。 更に似射

特明 昭53-72357(3)

角 8 か 8 世以下ではメリ上り並はほとんど知らな す訳明図、第 6 図は喉込力御定試験方法を示す良 明図、第 7 図は試験特集の喉込ま。喉込刀を示す以上の如く、本発明によれば、気軽 (3) とマンホ 試験データ図、第 8 図はメリ上 か 前定試験方法を 示す記明図、第 9 図は試験特集のメリ上リ盟を示

ナ 灰 版 テータ 凶 で あ b o

(1): 突城部 121: マンホール 登

(3) : 安存 (4) : 接触菌

以上の如く、本発明によれば、気や 30 とマンホール 数 (2) との 接触 面 (3) を触例 させ、 しかも その 知 針角を 5~ 単に限定することで、たわみ km、 粒大 応力を 1/4 程度放少させて、マンホール 登 (2) の 何


斜角を5~ 11に限定するととで、たわみは、 蚊犬 応力を 1/4 程度放少させて、マンホール 20 12 0 の 重調既を増強し大型化 2 容易に且つ安価にでき、 又マンホール 20 12 0 受枠 (31 への 14 込の 28 及び 刀は 充分確保させることができ、マンホール 28 (20 の ガ タンキ、 近動、 触首を著しく抑えることができ、 史に危険なメリ上りはをもほとんど起さないとい り効果がある。


4. 図面の配単な配明


無1 図は本発明丸線マンホールを示す級断面図 、 無2 図はたわみ量間定試駅方法を示す説明図。 第3 図は計測したストレンケージの位置を示す説 明図、 第4 図は試験結果のたわみ量、応力を示す 試験データ図、第5 図は返込盤測定試験方法を示

(7)

将肝出血人 日之出水道烧缝株式会社 代 舉 人 矢 野 武 (1227-1名)







特開 昭53-72357 (6)

手 続 補 正 書

昭和 32 年 3 月 3 口

特許庁長官 片山石郎 殿

Sec. A

1. 事件の表示

昭和 5/年 特 許 願 第 /48 5 8 / 号

2. 発明 の名称

丸 型マンホール

3. 純正をする者

事件との関係

特許 出願人

ft. Öf

比,5°2159 * 4 氏名 日之出 永 道 機 務 - 株式会社

4. 化 斑 人

U: 所

(1002) 中田土 次 [F] (1002) 中国土 和国共和国主义 [F] (1002) 中国土 和国主义 [F] (1002) 中国主义 [F]

昭和 年 月 日

(ほか 1名)

5. 補正命令の日付

対 表 5. 相正の 射 数

明細書

7. 新正の内容



(I) 射細磐第2頁第5行の「更にマンホール路の メリ上り」を「史に勾配傾斜の設かなマンホー ル鉄数ではメリ上り」に訂正する。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

| Defects in the images include but are not limited to the items checked: |
|---|
| BYACK BORDERS |
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| GRAY SCALE DOCUMENTS |
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| OTHER: |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.